

<u>Tèl: +33 (0)471055903</u> <u>https://www.ingfixations.fr</u>

# Vis penture

#### Vis à bois polyvalente tête large

### **Description**

- Vis à bois polyvalente tête large idéale pour la fixation de penture de volet.
- Tête large.
- Empreinte Torx.
- · Filetage bois.
- Finitions noire, zinguée blanche et zinguée jaune.

#### Les + produits

- Empreinte torx pour une meilleure transmission du couple de serrage.
- · Filetage total.
- La tête large et esthétique autorise de nombreux usages et évite l'utilisation de rondelle.

Les Matériaux















Vis penture zinguée blanche

Vis penture zinguée jaune

Vis penture - vue en situation

Vis penture zinguée blanche

#### Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	COULEUR
VIS PENTURE 6 X 20 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080030	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 25 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080060	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080090	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 30 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080100	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 30 ZING. JAUNE Bte de 200	A080110	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 35 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080120	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080150	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 40 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080160	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 40 ZING. JAUNE Bte de 200	A080170	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080180	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080210	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 50 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080220	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 50 ZING. JAUNE Bte de 200	A080230	Boîte de 200	1	Zinguée jaune

VIS PENTURE 6 X 60 ZINGUE-BLANC Bite de 200 A080236 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 60 ZING, JAUNE Bite de 200 A080240 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6 X 70 ZINGUE- NOIR Bite de 200 A080245 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6 X 70 ZINGUE- NOIR Bite de 200 A080255 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6 X 70 ZING, JAUNE Bite de 200 A080260 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6 X 80 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080260 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 80 ZING, JAUNE Bite de 200 A080270 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6 X 80 ZING, JAUNE Bite de 200 A080280 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080280 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080290 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080290 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080410 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080410 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080420 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6 X30 ZINGUE-NOIR Bite de 25 A853260 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6 X40 ZINGUE-NOIR Bite de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6 X30 ZINGUE-NOIR Bite de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6 X30 ZINGUE-NOIR Sachet de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6 X50 ZINGUE-NOIR Sachet de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6 X50 ZINGUE-NOIR Sachet de 25 A853290 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	COULEUR
VIS PENTURE 6 X 60 ZING. JAUNE Ble de 200  A080240  Boile de 200  1  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6 X 70 ZINGUE- NOIR Ble de 200  A080245  Bolle de 200  1  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6 X 70 ZING. JAUNE Ble de 200  A080255  Bolle de 200  1  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6 X 80 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080260  Bolle de 200  1  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6 X 80 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080270  Bolle de 200  1  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6 X 80 ZING. JAUNE Ble de 200  A080280  Bolle de 200  1  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080280  Bolle de 200  1  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080290  Bolle de 200  1  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080290  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080290  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080300  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080330  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080330  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080390  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080390  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080390  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080390  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080410  Bolle de 200  1  Inox A4  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080410  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080410  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080410  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080410  Bolle de 200  1  Inox A4  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080410  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080410  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080410  Bolle de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Ble de 200  A080410  Bolle de 200  1  Noir	VIS PENTURE 6 X 60 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080232	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 70 ZINGUE- NOIR Bte de 200  A080255  Boîte de 200  1  Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 70 ZING, JAUNE Bte de 200  A080255  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 6 X 80 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080260  Boîte de 200  1  Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 80 ZING, JAUNE Bte de 200  A080270  Boîte de 200  1  Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080280  Boîte de 200  1  Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080290  Boîte de 200  1  Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080290  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080300  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080330  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080330  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080330  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080300  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte ADE 200  A080390	VIS PENTURE 6 X 60 ZINGUE-BLANC Bte de 200	A080236	Boîte de 200	1	Zinguée blanche
VIS PENTURE 6 X 70 ZING. JAUNE Bite de 200 A080255 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 80 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080260 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 80 ZING. JAUNE Bite de 200 A080270 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080280 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080290 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080292 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080330 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080330 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080390 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080410 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080410 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080410 Boîte de 200 1 Inox A4 VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080410 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-NOIR Bite de 200 A080410 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25 A853260 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X30 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853270 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25 A853293 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25 A853293 Sachet de 25 5 sachets Noire	VIS PENTURE 6 X 60 ZING. JAUNE Bte de 200	A080240	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 80 ZINGUE-NOIR Bte de 200	VIS PENTURE 6 X 70 ZINGUE- NOIR Bte de 200	A080245	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 80 ZING. JAUNE Bte de 200  A080270  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080280  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 6 X 100 ZING. JAUNE Bte de 200  A080290  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080292  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080330  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080410  Boîte de 200  1  Inox A4  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080415  Boîte de 200  1  Inox A4  VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080420  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 6 X30 NOIRE Sachet de 25  A853260  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6 X30 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853270  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6 X30 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6 X30 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachet Singuée jaune  VIS PENTURE 6 X40 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6 X30 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7 X30 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7 X30 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7 X30 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7 X30 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7 X50 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7 X50 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire	VIS PENTURE 6 X 70 ZING. JAUNE Bte de 200	A080255	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080290  Boîte de 200  1  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6 X 100 ZING. JAUNE Bte de 200  A080292  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080292  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080300  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080330  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080330  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080360  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080410  Boîte de 200  1  Inox A4  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080410  Boîte de 200  1  Inox A4  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080415  Boîte de 200  1  Inox A4  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080420  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080420  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25  A853260  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25  A853270  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X40 ZINGUE-NOIR Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire	VIS PENTURE 6 X 80 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080260	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6 X 100 ZING. JAUNE Bte de 200  A080292  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080392  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080300  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080330  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080330  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080360  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080410  Boîte de 200  1  Inox A4  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080415  Boîte de 200  1  Inox A4  VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080420  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25  A853260  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25  A853270  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853275  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853285  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 INOX A4 Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 INOX A4 Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire	VIS PENTURE 6 X 80 ZING. JAUNE Bte de 200	A080270	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080292  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080300  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080330  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080330  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080360  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080390  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080410  Boîte de 200  1  Zinguée jaune  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080415  Boîte de 200  1  Inox A4  VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200  A080420  Boîte de 200  1  Noire  VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25  A853260  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25  A853270  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25  A853275  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853285  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853286  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853285  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853286  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire	VIS PENTURE 6 X 100 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080280	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200	VIS PENTURE 6 X 100 ZING. JAUNE Bte de 200	A080290	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200	VIS PENTURE 6 X 120 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080292	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200	VIS PENTURE 7 X 30 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080300	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200 A080390 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 7 X 50 ZING. JAUNE Bte de 200 A080410 Boîte de 200 1 Zinguée jaune VIS PENTURE 7 X 50 INOX A4 Bte de 200 A080415 Boîte de 200 1 Inox A4 VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-NOIR Bte de 200 A080420 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25 A853260 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X30 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853270 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25 A853270 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853275 Sachet de 25 5 sachets Zinguée jaune VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853285 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25 A853288 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25 A853290 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25 A853293 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25 A853293 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25 A853293 Sachet de 25 5 sachets Noire	VIS PENTURE 7 X 40 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080330	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 50 ZING. JAUNE Bte de 200         A080410         Boîte de 200         1         Zinguée jaune           VIS PENTURE 7 X 50 INOX A4 Bte de 200         A080415         Boîte de 200         1         Inox A4           VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-NOIR Bte de 200         A080420         Boîte de 200         1         Noire           VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25         A853260         Sachet de 25         5 sachets         Noire           VIS PENTURE 6X30 ZING. JAUNE Sachet de 25         A853265         Sachet de 25         5 sachets         Zinguée jaune           VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25         A853270         Sachet de 25         5 sachets         Zinguée jaune           VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25         A853275         Sachet de 25         5 sachets         Zinguée jaune           VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25         A853280         Sachet de 25         5 sachets         Noire           VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25         A853285         Sachet de 25         5 sachets         Noire           VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25         A853290         Sachet de 25         5 sachets         Noire           VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25         A853293         Sachet de 25         5 sachets         Noire           VIS PENTURE 7X50 INOX A4 Sachet de 25 <td>VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200</td> <td>A080360</td> <td>Boîte de 200</td> <td>1</td> <td>Noire</td>	VIS PENTURE 7 X 45 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080360	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 50 INOX A4 Bte de 200 A080415 Boîte de 200 1 Inox A4 VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-NOIR Bte de 200 A080420 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25 A853260 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X30 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853265 Sachet de 25 5 sachets Zinguée jaune VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25 A853270 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853275 Sachet de 25 5 sachets Zinguée jaune VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853285 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25 A853288 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25 A853290 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25 A853293 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25 A853293 Sachet de 25 5 sachets Noire	VIS PENTURE 7 X 50 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080390	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-NOIR Bte de 200 A080420 Boîte de 200 1 Noire VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25 A853260 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X30 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853265 Sachet de 25 5 sachets Zinguée jaune VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25 A853270 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853275 Sachet de 25 5 sachets Zinguée jaune VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25 A853280 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25 A853285 Sachet de 25 5 sachets Zinguée jaune VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25 A853288 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25 A853290 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25 A853293 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25 A853293 Sachet de 25 5 sachets Noire	VIS PENTURE 7 X 50 ZING. JAUNE Bte de 200	A080410	Boîte de 200	1	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25  A853260  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X30 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853265  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25  A853270  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853275  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853285  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25  A853288  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire	VIS PENTURE 7 X 50 INOX A4 Bte de 200	A080415	Boîte de 200	1	Inox A4
VIS PENTURE 6X30 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853265  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25  A853270  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853275  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853285  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25  A853288  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire	VIS PENTURE 7 X 60 ZINGUE-NOIR Bte de 200	A080420	Boîte de 200	1	Noire
VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25  A853270  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853275  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853285  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25  A853288  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire	VIS PENTURE 6X30 NOIRE Sachet de 25	A853260	Sachet de 25	5 sachets	Noire
VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853275  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853285  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25  A853288  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire	VIS PENTURE 6X30 ZING. JAUNE Sachet de 25	A853265	Sachet de 25	5 sachets	Zinguée jaune
VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25  A853280  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853285  Sachet de 25  5 sachets  Zinguée jaune  VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25  A853288  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 INOX A4 Sachet de 25  A853295  Sachet de 25  5 sachets  Noire	VIS PENTURE 6X40 NOIRE Sachet de 25	A853270	Sachet de 25	5 sachets	Noire
VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25  A853285  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25  A853288  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 INOX A4 Sachet de 25  A853295  Sachet de 25  5 sachets  Noire	VIS PENTURE 6X40 ZING. JAUNE Sachet de 25	A853275	Sachet de 25	5 sachets	Zinguée jaune
VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25  A853288  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 INOX A4 Sachet de 25  A853295  Sachet de 25  5 sachets  Inox A4	VIS PENTURE 6X50 NOIRE Sachet de 25	A853280	Sachet de 25	5 sachets	Noire
VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25  A853290  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25  A853293  Sachet de 25  5 sachets  Noire  VIS PENTURE 7X50 INOX A4 Sachet de 25  A853295  Sachet de 25  5 sachets  Inox A4	VIS PENTURE 6X50 ZING. JAUNE Sachet de 25	A853285	Sachet de 25	5 sachets	Zinguée jaune
VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25 A853293 Sachet de 25 5 sachets Noire VIS PENTURE 7X50 INOX A4 Sachet de 25 A853295 Sachet de 25 5 sachets Inox A4	VIS PENTURE 7X30 NOIRE Sachet de 25	A853288	Sachet de 25	5 sachets	Noire
VIS PENTURE 7X50 INOX A4 Sachet de 25 A853295 Sachet de 25 5 sachets Inox A4	VIS PENTURE 7X40 NOIRE Sachet de 25	A853290	Sachet de 25	5 sachets	Noire
	VIS PENTURE 7X50 NOIRE Sachet de 25	A853293	Sachet de 25	5 sachets	Noire
VIS PENTURE 7X60 NOIRE Sachet de 25 A853298 Sachet de 25 5 sachets Noire	VIS PENTURE 7X50 INOX A4 Sachet de 25	A853295	Sachet de 25	5 sachets	Inox A4
	VIS PENTURE 7X60 NOIRE Sachet de 25	A853298	Sachet de 25	5 sachets	Noire

## Les informations techniques - Dimensions

