

PASS-RING

FACILITE LE PASSAGE DES GAINES DANS LES RAILS



POUR GAINES Ø 16 à Ø 20


GAIN DE TEMPS



MISE EN OEUVRE



Clipser le PASS-RING dans un trou du rail.



Passer la gaine dans le PASS-RING.



La gaine passe sans forcer et très rapidement !

Désignation	Référence	Condt
PASS-RING	A312310	Sachet de 50
	A859090	Sachet de 20